

- 3- Em 10 de Novembro de 1948 entregamos ao governo F.C. e as suas organizações Sociais de Cunha Belo o resultado das sondagens feitas pela Gabinete Hda.
- 4- Em 3 de Fevereiro de 1949 recebemos o projeto definitivo de construção do estadio, o qual data em consequência a com o prego para a execução dos serviços de arraia abrigações.
- 5- Contratamos os serviços de manutenção para a execução da tenaplanagem em 7 de Fevereiro de 1948
- 6- Em 16 de Março de 1949 suspendemos os serviços de tenaplanagem, comunicando o fato ao governo F.C. pedindo instruções sobre os detalhes sobre o tipo de fundações das arquibancadas, pois achavam que se forem diretos, seria logico a execução delas em primeiro lugar para depois continuarmos com a tenaplanagem.
- 7- Enquanto só depois que a Construtora Moderna S.A. ganhou a concorrência das construções é que obtivemos

do eng. Abreu bens a informações que os fundadores
tinham sobre estes. Immediatamente procedeu-se
análise dos serviços que se davam ~~no interior~~^{neste} nis-
sempre de 1948. No decorrer dos anos de terraplanagem
foram feitos desenhos para o trabalho dos mogotes
pois é comumente elementos o abrimento do
nível fértil num movimento de terra do forte
do que vêem do estudo do georail.

Entretanto um perdedor de chão interno, ~~abrigava~~
atendiam os servos, ~~que~~
foram perdidos pelo
de 100 dias úteis de trabalho. Em Julho de 1950
comunicou ao Jumai F.C. ter ficado pronto a
terrapiêna do campo, de maneira a poder
ser iniciado os serviços de maturação p.d.

Essa terraplanagem na cota 656 estava feita só
a elipse externa do vale, ~~o atento em~~^a talude
aproximadamente o definitivo, o atento em planos
fina da elipse em patamares, um na cota 654 para
o vale e outro na cota 652 para os arquitancados.

DA 140-3

apontamento. A av-4. Num ponto situado na av. 4
a 100 m da av. Fernandes Melo tinha pelo
projeto privativo a cota 669 e pela modificação
teve a cota 662, perdendo assim um elevamento
de 7 m. Estava com um ótimo projeto que apresentava
os seguintes e engenhosos empreendimentos da obra
para uma acomodação.

Diante de tudo se conclui que ~~essa~~ ^{desde} fura de furos
os serviços que ~~que~~ ^{que} não atropelaram de modo
~~que~~ ^{de forma adequada} algum emblema da construção

Diante de tudo se conclui que desde fura de furos os abusos
de construções poderiam ter seu ritmo usual, pois
os serviços por fogo e de nossa responsabilidade não
estavam ~~entra~~ ^{entram} no atropelamento a construtora
Brasileira

Quando ressalta estatuto que o supervisor da construção
do Edifício dos Juízes, o medico Dr. Pedro Neves, natural-
mente por excesso de não cumprimento de suas funções
~~não tem corpos~~ teve vivido um ambiente hostil
entre seus trabalhadores, mal este que quebrou

DA 140-4

A construção poderia ser iniciada tanto pelo vado e seus muros de arrimo como pelas fundações dos arquibancados. Entretanto a necessidade de rebaixar o campo pede de 0,40m para a colocação de tona vegetal, e o uso de um batrás equipado só com lâmina, fazendo o traçado de tona p/ tombamento de um portão por outos, serviu que ainda está sendo feito.

Na notificação consta:

- 1 - alongamento da faixa de escavação para a construção do vado.

É interessante agravar agravar tal fato quando o ~~mesmo veitilido~~ na maioria das vezes atingiu-se declarando ser de competência da Construtora, pois tratava-se de um alongamento necessário p/ a construção do muro de arrimo, ~~que não contava~~ não contando da planta de rituações e traçar as diversas elipses. Esse serviço já foi feito pela Construtora Brásileira.

- 2 - demarcação de uma necessária p/ escavação do fosso: na mesma ocasião ficou estabelecido que cabendo à construtora a construção do mesmo, a demarcação teria que ser feita ~~imediatamente~~ imediatamente p/ a execução do andamento do serviço, isto é, como já deve ter sido feito anteriormente p/ nós. Confirme se fogo

marcamento do terreno a onda toda foi secando. DA 140-5

- 3- drenagem da onda compreendida entre a Rua de
entradas do estadio e a Av. 4 do Indio Poraizo.

Essa drenagem em volta Atapalhava a contrameia
de encontra quasi toda feita, faltando somente
cobrir um trecho, espero esse que sera feito uma
vez fixada a divisa entre o Campo do Junauí e o
Indio Poraizo.

- 4- drenagem da onda compreendida entre os vizinhados
'este' e a Avenida Perimetral

Entendemos que sendo a ~~for~~ várzea muito pequena,
com um nível d'água situado a 0.40m abaixo
da cota do terreno, ser necessário somente
a abertura de valões p'ra recar a superfície de
maneira a permitir o trabalho d'água dos mogiões,
pois a compressão exercida pelo atmo expulsaria
toda a água superficial p'ra o começo do volume
situado no meio da Av. Perimetral. Deve ainda,
que pela sondagem feita pela geotécnica si' uma
canalada de 1m de profundidade fosse matéria orgânic,
e não havia nascentes apreciáveis de água na

DA 140-6

- Falude do ateno feito, de maneira que o nível ~~faucies~~
de rígoes tinha acomodava o nivo perfil do
~~terreno~~ ~~luminoso~~ entretanto para outros acomodações
e situações garantir uma possível elevação d'água d'água
os atenos foram os vales cobertos cheios de pedra e
cobertos com capim, servindo esse que já se encontra
terminado.

atualmente só resta pra fazer

- 1 - drenagem da nascente que se encontra
fundamento de uma vila feita para captação
uma nascente que não vai ser utilizada
pelo governo F.C.
- 2 - rua de contorno do estadio - em execução, de
acordo com o projeto
- 3 - acomodações dos tenentes - nesta parte os
semençõezinhos fizeram uma modificaçāo
do grēde da sua av. 4 do fundo Ponago,
modificaçāo ista que tem acostamento grande
despejo para o vale ^{cunhado} ~~W.E.~~ do campo em
essa av. e a costa proximidade era de ordem

Movimento de terra previsto:-

abertura da praia de entronco e
talude : gerais $\approx 4.300 \text{ m}^3$
Norte $\approx \frac{400}{5.000} \text{ m}^3$

remoções da terra entre praia
de entronco e praia externa conforme
ao projeto $\approx 8.100 \text{ m}^3$

20/10/70
80m